











HSE Alert

Kendalikan Bara Api dan Puntung Rokok Anda Control Your Cigarette Embers and Butts

<p>DESKRIPSI</p>	<p>Pada hari Rabu, 4 Maret 2026 sekitar pukul 08.20 WIB, muncul api pada tiang pagar teras bangunan yang terbuat dari kayu di area Office Akomodasi Pelangi Camp. Kejadian tersebut diduga disebabkan oleh dari bara api puntung rokok yang jatuh pada material yang mudah terbakar sehingga memicu terjadinya kebakaran pada tiang pagar teras bangunan tersebut.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p>TINGKAT RISIKO</p>	<p>Tinggi</p>
<p>PELAJARAN PENTING</p>	<p>Beberapa bangunan di Martabe masih terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Oleh karena itu, perhatian ekstra diperlukan agar puntung rokok dibuang dengan aman dan bara api benar-benar terkendali sebelum dibuang.</p> <p>Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah kebakaran akibat puntung rokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merokok hanya di area yang telah ditentukan. 2. Pastikan bara api pada puntung rokok benar-benar mati sebelum dibuang. 3. Buang puntung rokok hanya pada tempat khusus yang telah disediakan. 4. Jangan membuang sampah domestik ke dalam tempat puntung rokok. 5. Merokok di area Tanda Dilarang Merokok atau membuang puntung rokok sembarangan dapat berakibat pada Surat Peringatan atau tindakan disiplin lainnya. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">    </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Rambu Area Merokok & Wadah Untuk Membuang Puntung Rokok</p>
<p>TGL TERBIT</p>	<p>7 Maret 2026</p>

HSE Alert

Kendalikan Bara Api dan Puntung Rokok Anda Control Your Cigarette Embers and Butts

<p>Description</p>	<p>On Wednesday, March 4, 2026, at approximately 08:20 WIB, a fire appeared on a wooden terrace fence in the Office Accommodation area of Pelangi Camp. The incident was suspected to have been caused by embers from a cigarette butt that fell onto flammable material, which then triggered a fire on the wooden terrace fence.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p>Risk Rate</p>	<p>High</p>
<p>Key Learning</p>	<p>Some buildings in Martabe are still made of wood, which is easily combustible. Therefore, extra attention is required to ensure that cigarette butts are disposed of safely and that the embers are completely extinguished before being discarded.</p> <p>Precautions to Prevent Fires Caused by Cigarette Butts: Smoke only in designated areas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure that the embers in cigarette butts are completely extinguished before discarding them. 2. Dispose of cigarette butts only in the designated containers provided. 3. Do not throw domestic waste into cigarette butt containers. 4. Smoking in No Smoking areas or improperly disposing of cigarette butts may result in a Warning Letter or other disciplinary actions. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">    </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Designated Smoking Area Sign & Cigarette Butt Disposal Container.</p>
<p>Date Issued</p>	<p>7 March 2026</p>